



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ СОКОД

/А.Е.Орлов/

20 08 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « 11 » 08 20 16 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический онкологический диспансер»

(полное юридическое наименование объекта)

443031, г.Самара, ул.Солнечная,50. Тел.: (846) 994-06-99 – приемная главного врача, 994-03-99 – факс, E-mail: info@samgaonko.ru
главный врач Орлов Андрей Евгеньевич

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: город Самара

2. Ведомственная принадлежность: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

3. Вид деятельности: Здравоохранение

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: Областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг: консультативно-диагностическая поликлиника - 600 посещений в смену, отделения стационара (круглосуточного пребывания) - 723 койки, дневной стационар – 58 коек в смену.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее здание переменной этажности 1-10 этажи. Базовый материал несущих конструкций – монолит железобетон, материал лестниц – железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: центральный вход 3 этаж 3 блок, два эвакуационных выхода 3 этаж 3 блок (аптека, техническое помещение), эвакуационный выход с лестницы № 3 1 этаж 1 блок, эвакуационный выход с лестницы № 5 3 этаж 1 блок (всего 13 эвакуационных выходов)

8. Год постройки: 2004 г.

9. Год последней реконструкции:

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	маршрутное такси № 89, 226 муниципальный автобус № 61 остановка «Онкологический диспансер»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы	есть	с пандусом	нет
Внеуличные переходы	нет	с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Вход на территорию: (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	> 1,2 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботоовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,015 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,14 м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С	Создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	Создание	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К, О, С		
	ПУТЬ К ГЛАВНОМУ (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	> 2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 1,2 м	> 1,2 м	К		

движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;
Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)

не менее
2,0 x 1,8 м

2,0 x 1,8 м

Указатели направления движения

наличие

наличие

К, Г

Отражение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара

наличие

-

С

Создание

Места отдыха

наличие

наличие

К, О

Автостоянка и парковка для посетителей
(при наличии)

Отсутствует

согласно проектной документации

Расстояние до входа в здание

≤ 50 м

-

К, О

Количество машино-мест для инвалидов

$\geq 10\%$ (не менее 1 места)

-

К

Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м

наличие

-

К

Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида

6 x 3,6 м

-

К

Съезд с тротуара на проезжую часть:

Угол уклона

$\leq 1:12$

$< 1:12$

К

Ширина

$\geq 1,0$ м

> 1 м

К

Высота бортового камня

$\leq 0,015$ м

0,014 м

К

Открытая лестница

Ширина лестничных маршей открытых лестниц

$\geq 1,35$ м

$\geq 1,35$ м

О, С

Марш лестницы

3-12 ступеней

5 ступеней

О, С

Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,125 м	О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35 м	О, С	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	наличие	О, С	
Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	Создание
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	Создание
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	Создание
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	О, С	Создание
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	Создание
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	Создание

Пандус на рельефе

Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	$< 0,8$ м	К	
Уклон	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	с одной стороны	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	0,65 м	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	Создание
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	0,3 м	К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	$< 0,9$ м	К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными	наличие	-	К, О	

устройствами		> 1,5 м	> 1,5 м	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса						
Разворотные площадки:						
- верхнее окончание		> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)		> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К		
- нижнее окончание		> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м		наличие	-	К, О	Установка	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде		высотой 0,1 м	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки		м	0,014 м			
Габариты площадки: ширина X глубина		≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,4 x 2 м	К		
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина		≥2,2 x 2,2 м	-	К		Отсутствует согласно проектной документации
Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см		наличие	-	К, О, С		Отсутствует согласно

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С	проектной документации
Поперечный уклон в пределах	1-2%	2%	К, О, С	
Навес	наличие	наличие	К, О	
Водоотвод	наличие	наличие	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	1м	К	
Информация об объекте	наличие	наличие	Г	
Лестница наружная	наличие	-		Отсутствует согласно проектной документации
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	Отсутствует согласно проектной документации
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	Отсутствует согласно проектной документации
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	Отсутствует согласно проектной документации
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	Отсутствует согласно проектной документации

При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	Отсутствует согласно проектной документации
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	Отсутствует согласно проектной документации
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	Отсутствует согласно проектной документации
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	Отсутствует согласно проектной документации
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	Отсутствует согласно проектной документации
Пандус наружный	наличие	-		Отсутствует согласно проектной документации
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	Отсутствует согласно проектной документации
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	Отсутствует согласно проектной документации
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	Отсутствует согласно

Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	проектной документации	
				Отсутствует согласно проектной документации	
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	Отсутствует согласно проектной документации	
					Отсутствует согласно проектной документации
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	Отсутствует согласно проектной документации	
					Отсутствует согласно проектной документации
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	Отсутствует согласно проектной документации	
					Отсутствует согласно проектной документации
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	Отсутствует согласно проектной документации	
					Отсутствует согласно проектной документации
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	Отсутствует согласно проектной документации	
					Отсутствует согласно проектной документации
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	Отсутствует согласно проектной документации	
					Отсутствует согласно проектной документации

- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	Отсутствует согласно проектной документации
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О	Отсутствует согласно проектной документации
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	Отсутствует согласно проектной документации
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	Не требуется, в связи отсутствием перепад входа в здание
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	Вход в здание оборудован автоматическим и открывающимися дверями
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,3 x 1,5 м	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	А, Р	К, О	
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,2 м	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,014 м	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					Отсутствует согласно проектной документации
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		Отсутствует согласно проектной документации
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		Отсутствует согласно проектной документации
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		Отсутствует согласно проектной документации
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		Отсутствует согласно проектной документации
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		Отсутствует согласно проектной документации

Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		Отсутствует согласно проектной документации
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	Отсутствует согласно проектной документации
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	Отсутствует согласно проектной документации
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	Отсутствует согласно проектной документации
Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	Отсутствует согласно проектной документации
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	Отсутствует согласно проектной документации
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	Отсутствует согласно проектной документации
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	Отсутствует согласно проектной документации
- горизонтальные завершения сверху и снизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	Отсутствует согласно

			проектной документации
Пандус переносной	наличие	-	К
			Отсутствует согласно проектной документации
Подъемник для инвалидов:			
			Отсутствует согласно проектной документации
- стационарный	наличие	-	К
- мобильный	наличие	-	К
Коридоры/холлы			
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г
Тактильная схема	наличие	-	С
			Создание
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):			
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1	О
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1	К

Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	0	С	
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	Создание
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				Отсутствуют перепады высот
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Контрастная маркировка	наличие	-	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	
Пандус внутренний к лестницам №2, №5				
				Отсутствует согласно проектной документации
Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	
Уклон	≤ 8 %	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
Лестница №2, №5 (в зону оказания услуги – консультативно-диагностическое отделение)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	Создание
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	Создание
Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	-	О, С	Создание

примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м

Поручни непрерывные с двух сторон:

- на высоте

наличие
0,85 – 0,95 м

наличие

О, С

- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием

$\geq 0,3$ м

0,3 м

О, С

- указатели номера этажа на поручне тактильные

наличие

-

С

Создание

Лифт пассажирский

Кабина:

наличие

наличие

- габариты (глубина x ширина)

$\geq 1,5 \times 1,7$ м

1,5 x 1,7 м

К

- ширина дверного проема

$\geq 0,95$ м

0,95 м

К

- Поручни

наличие

наличие

О

Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта

наличие

наличие

Г, С

Знак доступности

наличие

наличие

К

Указатели номера этажа напротив лифта

наличие

наличие

К, Г

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Обслуживание через окно регистратуры №8						
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	0,8 м	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	1,5 м	К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете №3072 (1 блок)				
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,2 м	К	
Высота порога	≤ 0,025 м	≤ 0,025 м	К	
Информация тактильная	наличие	-	С	Создание
Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,8 м	К	
- высота прописных букв	≥ 0,025 м	2 см	С	
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,3 м	О	
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5 х 1,5 м	К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76 м	К, О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания №				
(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				
Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	-	К	
Место для сидения	наличие	-	О	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный,				
	наличие			

читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников			≥ 2 %	2%	К	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске			≥ 1,2 м	1,8 м	К	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)			≥ 2	-	Г	Создание
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников			наличие	-	К	Создание
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	наличие			
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	Создание	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, опускаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	Создание	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	2	К, О		
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,8 м	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	1,7*1,5 м	К		
	- опорные поручни	наличие	наличие	К, О		

в т.ч. откидные	наличие	-	К	Создание	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	Создание	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	$2,2 \times 2,25 \text{ м}$			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	0,75 м	К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	наличие	О		
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	1,35 м	К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,7*1 м	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,82 м наличие	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	0,56 м	К		
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	0,9*0,9 м	К, О		
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		Отсутствует согласно проектной документации
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	Создание	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	наличие	К, О, С		

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Категория для которых	Рекомендуемые мероприятия по	Примечание
-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------

ний по плану БТИ		установленный для инвалидов	наличие	установлен норматив	адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
Визуальные средства информации о предоставлении услуги						
Написи:						
размещение на высоте		$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,7 м	К, О, Г, С		
высота прописных букв		$\geq 0,075 \text{ м}$	0,05 м	К, О, Г, С		
освещенность		наличие	-	К, О, Г, С	Создание	
Указатели, пиктограммы						
размещение на высоте		1,3 – 1,4 м	1,4 м	К, О, Г, С		
высота прописных букв		$\geq 0,075 \text{ м}$	0,02 м	К, О, Г, С		
освещенность		наличие	-	К, О, Г, С	Создание	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю						
высота размещения		1,3 – 1,4 м	-	С	Создание	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	-	С	Создание	
на кнопках управления лифта		наличие	-	С	Создание	
на кабинках санитарно-бытовых помещений		наличие	-	С	Создание	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты		Наличие (не менее 1 шт)	-	Г	Создание	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами		Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г	Создание	
Таксофон: с автоматическим перемещением		наличие	-	К	Создание	

аппарата по высоте (АВ)					
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	Создание	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	наличие	С	Создание	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	наличие	Г, С	Создание	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	Создание	

7. ВЫВОДЫ

Объект частично доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения

Председатель рабочей группы:

Заместитель главного врача по технике и хозяйственным вопросам

Члены комиссии:

Начальник службы материально-технического обеспечения

Начальник отдела обеспечения деятельности

Инженер-технолог отдела обеспечения деятельности

Инженер по ремонту отдела обеспечения деятельности

Н.Ю.Порунов

С.Г.Шенгалыц

С.М.Карева

М.В.Корчагина

Е.С.Маштакова

Дата заполнения

« 18 » 08 2016 г.

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)